


Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 39883

 **N°39883 - 26/02/2011 - FRANCE - 02 - SUZY**

*D35.13 - Distribution d'électricité*

A 13h15, le rétablissement de l'alimentation d'une ligne électrique à l'issue de travaux de maintenance provoque l'implosion d'un transformateur aérien et le rejet de 85 l d'huile contenant 240 ppm de polychlorobiphényle (PCB). Le polluant s'écoule sur le sol, la pelouse d'une habitation et la route puis rejoint un étang. Les pompiers réalisent des levées de terre et mettent en place 200 m de barrages flottants absorbants. La rue est interdite à la circulation, 36 foyers sont privés d'électricité. Le distributeur d'électricité fait appel à une société spécialisée pour dépolluer les sols et l'étang. L'alimentation électrique est rétablie vers 19 h. Un élu et la gendarmerie se sont rendus sur place. Selon le service de distribution de l'électricité, le transformateur devait être remplacé en 2015.