

64 Ossès ● Transformateur EDF

23 novembre 2006. Un transformateur situé à 10 m de hauteur s'enflamme et explose. Le PCB se répand sur la chaussée et la végétation. (fiche accident ARIA n° 32497).



N°32497 - 23/11/2006 - FRANCE - 64 - OSSES

40.1E - Distribution et commerce d'électricité

Un transformateur au PCB s'enflamme et explose vers 12h38 sur un poteau électrique de 10 m. Le fluide diélectrique projeté retombe sur la chaussée et la végétation environnante. Trois habitations sont évacuées par précaution et la circulation ferroviaire est interrompue lors de l'intervention des pompiers. Le feu est éteint vers 15h20. Des produits absorbants sont épanchés. Des représentants du service de distribution de l'électricité et de la municipalité se sont rendus sur les lieux. L'inspection des installations classées est informée et la circulation ferroviaire est rétablie. Une société spécialisée excave les terres polluées. L'intervention des secours s'achève le lendemain vers 7h30.