

## 84 Le Pontet ●

9 septembre 2004. Un transformateur à éliminer se décroche lors de son chargement dans un camion. Du PCB se répand et pollue le sol. (fiche accident ARIA n° 28246).

☐☐☐☐☐☐ N°28246 - 09/09/2004 - FRANCE - 84 - LE PONTET

☐☐☐☐☐☐ 29.2 - Fabrication de machines d'usage général

☐☐☐☐☐☐ Une fuite de PCB se produit dans une usine de fabrication de filtres après la chute au sol d'un transformateur à détruire en chargement sur un camion. Une rupture du dispositif d'accrochage est à l'origine de l'accident. Les secours internes épandent un absorbant, délimitent une zone d'isolement et alertent les pompiers. La fuite est colmatée et le transformateur est évacué. Une entreprise spécialisée récupère, puis détruit l'absorbant et les terres polluées.