




Liste de(s) critère(s) de la recherche

-

 **N°44749 - 16/07/2013 - FRANCE - 34 - PIGNAN**

 *D35.13 - Distribution d'électricité*

 Un transformateur électrique (réseau de distribution) datant de 1976 et installé sur un poteau connaît une avarie lors de travaux à 16 h. Des huiles contenant du PCB (202 ppm selon un contrôle du 20/03/2009) s'écoulent. Les opérateurs installent un bac de récupération, remplacent le transformateur et stoppent la fuite au bout de 1 h. Une entreprise de terrassement excave 0,5 m³ de terre souillée sur 2 m² en vue d'un traitement par une société spécialisée.

