

Feu dans un magasin de pièces détachées pour l'automobile

Home » Feu dans un magasin de pièces détachées pour l'automobile

Rechercher parmi nos 50 000 accidents et publications



N° 56489 - 09/06/2020 - FRANCE - 45 - OUTARVILLE

E38.32 - Récupération de déchets triés



Un salarié d'un centre de récupération des déchets aperçoit des fumées en se rendant à sa pause déjeuner. Sur place, il constate que 2 câbles électriques qui pendent sont en feu. Les pompiers, alertés à 12h40, et attaque l'incendie qui impacte 200 m². Un salarié active la commande d'alimentation des poteaux incendie du site, alimentation via un forage dont la pompe est mise en route à partir d'une armoire électrique. Les secours signalent un manque de pression. Le salarié constate que l'armoire a disjoncté. Les pompiers s'alimentent alors par un forage agricole localisé à 400 m et par une réserve d'eau externe pour assurer leurs besoins en eau. Vers 15 h l'incendie est maîtrisé.

Des armoires électriques et des câbles sont brûlés, ainsi que 46 conteneurs de pneus. La toiture en fibrociment est partiellement détruite au droit de la zone sinistrée. Les parties translucides en résines ont brûlé et des morceaux de fibre de verre sont retrouvés dans l'environnement dans le sens du panache des fumées dispersé vers l'ouest au-dessus des bâtiments du voisin et dans les champs. Une réserve d'eau présente sur le site n'est pas utilisée en raison de la méconnaissance des salariés et de l'encombrement présent devant l'aire de raccordement. Les eaux d'extinction de l'incendie se sont écoulées vers des avaloirs d'eaux pluviales. Une analyse des eaux dans les 2 bassins susceptibles d'avoir collecté ces eaux ne montre pas de pollution. Des analyses du sol sont effectuées pour identifier les retombées éventuelles de substances autour du site.

L'origine de l'incendie serait un acte de malveillance.