

## 51 Reims ●

4 septembre 1992. Epandage de PCB suite à la chute et l'éclatement d'un transformateur au pyralène lors de son chargement. (fiche accident ARIA n° 7766).



N°7766 - 04/09/1992 - FRANCE - 51 - REIMS



25.2E - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction



La rupture d'une élingue lors du chargement d'un transformateur au pyralène est à l'origine de l'éclatement de l'appareil et de l'épandage au sol de PCB.

