

Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 33819

 **N°33819 - 08/11/2007 - FRANCE - 80 - PERONNE**

156.29 - Autres services de restauration

Dans une entreprise de restauration collective, un transformateur endommagé provoque le déversement de 40 l de pyralène sur le sol. quatre employés ayant marché en chaussures de travail étanches dans la flaque sont examinés par le service médical de l'établissement. Le produit est endigué avec de la terre et les vêtements salis sont récupérés dans des sacs étanches par les services municipaux. Une société spécialisée dans le traitement du pyralène se rend sur les lieux.