



CENTRALE CASS'AUTO
ZI La Lézarde
97232 LELAMENTIN

Rapport Incendie 24 septembre 2020 Centrale Casse Auto

CONTEXTE DE L INCENDIE DU 24 SEPTEMBRE 2020

L'incendie m'a été déclaré par un appel téléphonique d'un employé de Dépann Express, à 12h38.

Je venais de quitter le site. Elle a également prévenu les pompiers.

Je me suis alors rendu immédiatement sur le site et j'y étais présent à 12h45. J'ai engagé les opérations de lutte contre l'incendie avec certains salariés en attendant l'arrivée des pompiers.

L'incendie a débuté sur un véhicule en attente de dépollution située sur une dalle étanche. L'un des employés présents sur place a tenté d'éteindre l'incendie avec les extincteurs situés au niveau de l'atelier de pièces détachées.

Les pompiers sont arrivés sur site à 13h30. Ils ont branché leur matériel à une borne incendie situé à proximité du dépôt « Leader Price ».

Le feu a été éteint vers 16h et a impacté un peu plus de 80 véhicules qui ont entièrement brûlé.


Les eaux d'extinction d'incendie ont été rejetées au milieu naturel après passage dans le réseau de collecte des eaux pluviales de la zone et un débourbeur-déshuileur.

Les inspecteurs et moi n'avons pas constaté la présence de traces de pollution.

Les pluies survenues après l'incendie et dans la journée du 25 septembre ont contribué à lessiver la dalle.

Les fumées de l'incendie se sont dirigées vers la mangrove et vers la baie en raison de la présence de vent d'alizés d'est en ouest.

Concernant l'origine de l'incendie, après investigations interne, je vous confirme



que c'est une manipulation non autorisée de vidange d'un réservoir de carburant par un employé sur la zone de stockage.

Les véhicules brûlés seront évacués dans un délai de 15 jours.

Mise à jour du 21 06 2021

Les véhicules ont été pressés dans les délais prévus et ont été évacués par conteneur en date du 20 11 2020.

Mesures de prévention envisagées prévues

Lutte contre l'incendie :

A court terme :

Sensibilisation de l'ensemble du personnel aux problématiques de sécurité

Vérification périodique de l'absence de batterie sur les véhicules stockés sur la dalle (contrôle surprise)

Interdiction de récupérer du carburant sur la dalle en dehors des zones de dépollution

Audit de sécurité réalisé avec le SDIS – objectif améliorer la sécurité incendie et prévenir les risques.

A moyen terme :

Réalisation d'un audit de sécurité et conformité. (AB certification – février 2021)

Mise en place d'un plan de formation pour tous les personnels (premier semestre 2021)

Dégagement d'une voie d'accès (pénétrante ^{Ouest} Est) permettant l'accès éventuel d'un camion de pompier (réalisé en avril 2021)

Mise à disposition d'un camion de lutte contre l'incendie garé à proximité (mars 2021)

Meilleur zonage du parc : Mise en place d'un circuit et de distances de sécurité pour à minima limiter les embrasements. Amélioration de la signalétique
Acquisition de matériel de lutte contre l'incendie (couverture etc)

A long terme :

Réalisation d'une aire de pompage

Réalisation d'une circulaire interne