

Liste de(s) critère(s) de la recherche

- Numéro (n°ARIA) : 40554

 **N°40554 - 05/06/2011 - FRANCE - 04 - LA MOTTE-DU-CAIRE**

*D35.13 - Distribution d'électricité*

Vers 8h30, la foudre frappe un transformateur du réseau de distribution électrique et provoque une fuite de 30 l d'huile ; la pluie favorise l'écoulement sur la chaussée et dans une rivière située à 200 m. Les secours établissent un périmètre de sécurité, interrompent la circulation et récupèrent les eaux souillées. Le transformateur est remplacé le jour même. L'huile du transformateur décontaminé en 2007-2008 présentait une concentration résiduelle en PCB de 50 ppm.

