

67 Bischwiller ● Transformateur
Fiche accident ARIA n° 36337.

🇫🇷 □ □ □ □ □ □ **N°36337 - 22/06/2009 - FRANCE - 67 - BISCHWILLER**

⚙️ □ □ □ □ □ □ *YYY.YY - Activité indéterminée*

🇪🇺 □ □ □ □ □ □ Les pompiers découvrent une flaque de 4 m² d'huile minérale répandue sur le sol sablonneux d'une friche industrielle durant la préparation d'une manuvre sur le site. Les terres polluées sur environ 1 cm de profondeur sont récupérées dans des fûts qui sont stockés dans un local sécurisé. Selon les secours, un transformateur dérobé durant le week-end précédent et contenant 136 kg d'huile diélectrique, ayant une concentration en PCB de 866 ppm, aurait été renversé sur le site. La gendarmerie signale des faits similaires à 2 km de ce site ; une entreprise de dépollution spécialisée serait intervenue.