

## **Diagnostic des sols sur les lieux accueillant des enfants et adolescents**

### **Déploiement national**

### **Ecole maternelle du Parc – Melun (Seine-et-Marne (77))**

### **Note de Première Phase (NPP)**

Octobre 2010 – N° 0770587V\_RNPP



	<b>Nom / Visa</b>	<b>Fonction</b>
<b>Rédacteur</b>	B. MONNIOT	Ingénieur de projet
<b>Vérificateur</b>	S.SOENE	Chef de projet
<b>Approbateur</b>	A. BARITEAU	Directrice de projet

L'Etat Français a souhaité faire procéder, comme le prévoit l'**action 19 du 2<sup>ème</sup> Plan National santé environnement 2009-2013**, à un examen des situations environnementales liées au fait que des établissements accueillant des enfants ou des adolescents (ETS), tels que des crèches ou des écoles, soient situés sur ou à proximité immédiate d'anciens sites industriels ou d'activités de service recensés dans la base *BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service)*. Cette démarche est traduite dans l'article 43 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement, promulguée le 5 août 2009. Elle est pilotée par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL).

L'établissement objet du présent rapport, l'**école maternelle publique du Parc**, est localisé rue Pierre Brossolette à Melun (77). Cette école est propriété de la ville de Melun. Elle accueille 100 enfants âgés de 2,5 à 6 ans et 6 adultes (personnel encadrant).

Cette école fait partie du groupement scolaire de l'Almont, construit dans les années 1970, comprenant les écoles maternelle et élémentaire Almont 1, l'école élémentaire d'application Almont 2 et l'école maternelle du Parc.

**L'élément ayant motivé l'intégration de cet établissement à la démarche de diagnostic est sa proximité avec deux sites inventoriés dans BASIAS (identifiants n°IDF7708701 et n°IDF7708907).**

En effet, en 1998, deux entreprises de maçonnerie, recensées dans BASIAS sous les noms de CARREAUSTYL (n°IDF7708701) et CO-GE-VE (n°IDF7708907), avaient leur siège social sur un site voisin du groupe scolaire. Elles ont toutes deux déclaré une activité de transport de déchets non dangereux. Toutefois, **la consultation des documents d'archives, réalisée dans la cadre de la phase 1 du diagnostic des sols, a montré que l'activité déclarée n'a pas été exercée à l'adresse des sièges sociaux des entreprises.** En effet, à la date de déclaration de ces activités, les logements sociaux présents aux mêmes adresses étaient déjà construits.

Aucun autre site BASIAS n'est situé à moins de 100 m de l'école maternelle du Parc. Un site BASIAS a été identifié en latéral hydraulique supposé dans un rayon de l'ordre de 200 m autour de l'ETS ; au regard de sa position, il n'a pas pu influencer la qualité des milieux au droit de l'ETS.

Compte tenu des informations collectées, de la configuration de l'ETS et de ses aménagements, de l'historique des sites BASIAS, du contexte géologique et hydrogéologique, nous proposons le classement de l'école maternelle du Parc à Melun en **catégorie A : « les sols de l'établissement ne posent pas de problème ».**

**Cet avis concerne la configuration actuelle de l'Etablissement et se base sur les connaissances techniques et scientifiques du moment, au regard de la méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la démarche « Etablissements sensibles ».**